

Temperatur- och fuktighetsgivare, -20 till + 80 ° C, 0 till 90% rH med 1 x RJ45. Tillbehör till GUDE FEATURES

- Box temperatur och fuktighetsmätare för väggmontering
- Sensorn detekteras automatiskt
- Kan anslutas med RJ45 STP-kabel upp till 40 meter från kontrollen
- Temperatur och luftfuktighet: -20 ° C till + 80 ° C, + / -0,5 ° C, 0 till 90% rH, +/- 3%

