

Pt100-sändare - 2 eller 3 trådar, 4-20mA utgång.
Temperatur från -50 till +200°C med
justeringspotentiometrar. 24VDC

FEATURES

Pt100 sändare från sensor till 4-20mA
Arbetsspänning: 24VDC
Noggrannhet: +/- 0,2% full skala
Temperaturområde: -50 - +200°C
Mått: Ø45 mm
Plast
Vikt: 25g
Klämning: Mitthål
Nollpunktsjustering
Justering av amplitud

