

Pt1000-transmitter -50 - +300°C för 2-tråds och 3-tråds Pt1000-sensor, 4-20mA, DC 16 - 36VDC för trådslinga

FEATURES

Termisk resistans strömöverföringsmodul för Pt1000
Strömförsörjning: 16 - 36VDC (strömförsörjning med två trådar)
Utgång: 4 - 20mA
Anslut I+ och GND I- till A/D-ingången.
Om A/D-ingången är 0-10V, anslut 125ohm över ingången
Det kommer att ge 0-10V över 125ohm-motståndet
För 2-3 bly platinamotstånd PT1000 temperatursensor
Ytterligare Pt1000 temperaturgivare
Noggrannhet: 0,2% FS Relaterat till noggrannhetsnivån för det anslutna platinamotståndet
Mått: se ritningar

