



Temperatur-/fuktighetsmätare för GUDE NPOWER PDU:er, -20 till +80°C, 0-100rH

FEATURES

- Temp-/fuktighetsmätare med RJ45 för GUDE
- Upp till 40 meter
- Temperatur: -20°C till +80°C vid $\pm 2^\circ\text{C}$ (maximum) och $\pm 1^\circ\text{C}$ (typiskt)
- Luftfuktighet: 0-100 % vid ± 3 % (typiskt) och 10-80 % vid ± 2 % (typiskt)
- Sensorhus: plast
- Mått: 42 x 20 x 35 mm
- Vikt: 29 g

