



ETH-TEMP-7002

Temperatur- och fuktighetsmätare -20 till + 80 ° C, 0 till 90% rH, 1 x mini-DIN, 2,3m kabel. Tillbehör till GUDE

FEATURES

Temperaturgivare +/- 0.5 ° C, fuktighet +/- 3%,
Sensorn registreras automatiskt av utrustning
Längd: 2,3 m med Mini-DIN-kontakt
Tillbehör för: GUDE NPOWER , GUDE PDU,
fjärrkontroll

